

SALDOBRSATURA -- DISSODDANTE



Temperatura di lavoro	°C	650 -
		1000

Tipo dissodante: POLVERE

Campo di impiego

Saldobrasatura di leghe di ottone e ottone-nichel.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/01/2016